








































ZS-9821 900*900*2150




 ①⑨ *8 $\phi 4 \times 25$	 ③⑨ =10 $\phi 4 \times 14$	 ①⑥ *4 $\phi 4 \times 14$	 ①② *4 ①③ *4 $\phi 4 \times 10$	 ⑤⑦ *4 5 40
 ④③ =6	 ③⑦ *1	 ③④ *1	 ②④ *2 ②⑤ *2	 ⑤① *3 4 25
 ①⑦ *2	 ②③ *1	 ③③ =2	 ④④ =4 $\phi 4 \times 14$	 ⑤② *12 4 20
 ②⑨ *1	 ③② =2	 ⑥ *4	 ⑦ *4	 ⑤③ *9
 ④⑦ *1	 ②⑤-②⑥ *1	 ③① =1个	 ④① =4 $\phi 4 \times 16$	 ⑤④ *6
 ②⑦ =1	 ④⑤ =4 $\phi 4 \times 14$	 ⑤⑤ *6	 ⑤⑥ *4	 ④⑦ =1
 ⑤⑦-⑤⑧ *3	 ④⑧ =1	 ⑤⑨ *1	 ④⑨ =1	 ④⑥ =1




1. Augšēja loka	18. Magnetiska blīve
2. Apakšēja loka	19. Skrūve M4*25
4.Sienas profils	20. Aizmugures stikls
3. Stikls	21. Auzmugures stikls
4. Stikla durvis	22. Jumts
5. Rītenis	23. Augšēja duša
6. Rītenis	24. Šlutene
7. Blīve stiklam	25. Rokas duša
8. Profils	26. Rokas dušas šlutene
9. U blīve	27. Savienotājs
10. Ierobežotājs	28. Dušas turētājs
11. Skrūve M4*10	29. Sprauslas
12. Skrūve M4*10	30. Maisītājs
13. Ierobežotājs	31. Dekoratīva daļa
14. Sienas profils	32. Skrūve 4*16
15. Skrūve M4*14	33. savienotājs
16. Rokturis	34. Šlutene



35. Rokturis	48. Dinamiks
36. Rozete	49. Transformators
37. Ventilis	50. Skrūve 5*40
38. Ventilis	51. Skrūve 4*25
39. Skrūve 4*14	52. Skrūve 4*20
40. Plaukts	53. M12 aizsēgs
41. Skrūve 4*16	54. M12 aizēgs
42. Dušas panelis	55. savienotājs
43. Savienotājs	56. Kāja
44. Skrūve 4*14	57. Savienotājs
45. Skrūve 4*14	58. aizsēgs
46. Vadības panelis	59. ventilators
47. Apgaismojums	60. skrūve




I




II




III




IV



V




VI







VII




VIII




IX




X




XI



XII



XIII



XIV

